



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ที่ ๖๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และคำสั่ง ที่ ๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามกฎกระทรวงการจ้ดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- ๑) แจ้ง กพร.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙, ๓.๑๐, ๓.๑๓, ๓.๑๖, ๓.๑๗ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๖, ๔.๗ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๔ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๑, ๖.๒
- ๒) แจ้ง กบน.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๙, ๓.๑๗
- ๓) แจ้ง กผว.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓, ๓.๕, ๓.๙ และวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓
- ๔) แจ้ง กรค.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔, ๓.๙, ๓.๑๓ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๕ และวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑
- ๕) แจ้ง กทส.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๙
- ๖) แจ้ง กรจ.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๙
- ๗) แจ้ง กบง.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๙ และวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๖
- ๘) แจ้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ รับทราบตามมติวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานในสังกัดทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายโอฤทธิ์ นักรธรรม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (วิชาการ)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - บ่ม - เพื่อป้องกัน - สุขภาพยั่งยืน

STRIVER
ซึบความมุ่งมั่น ไม่ถอยถอย

ที่मत ๕๕๓๙๐ / ๑๑๖๖ ออ. ๒๖ พค. ๖๕

ทราบ

เรียน ผช.กปภ.ข.๑ (บ) / ผช.กปภ.ข.๑ (ว)

และ ผอ.กองในสังกัด

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในวาระ
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑-๘ และแจ้งพนักงานในสังกัด
ทราบรายงานประชุมฯ ให้อำเภอ


(นายสุวัฒน์ พลมณี)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕



Change
for Good
กระทรวงมหาดไทย



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - เป็น - เพื่อประชาชน - ใส่ความยั่งยืน

STRIVER
ผู้มีความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำการประชุมส่วนภูมิภาคเขต ๑

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การประชุมส่วนภูมิภาคเขต ๑

กรรมการผู้ร่วมประชุม

๑. นายโอฤทธิ์ นักรธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันท์ภัสร์ สิงห์ดำ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นางชัยญา บุรณะ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นางสาวนพินดา ทรงแสงธรรม	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๕. นางสาวชมสมร พานิชโยทัย	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. นายชาญชัย สิ้นประเสริฐ	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. นางสาวอมลวรรณ จันเพชร	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธิศิลป์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรรณธร ศรีรักษ์	นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ๔ กบน.๑
--------------------------	--------------------------------

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปิยธิดา พลเคน	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
------------------------	-------------------------

เริ่มประชุมเวลา๑๓.๓๐..... น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และพนักงานทุกท่าน ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและจุดเสี่ยงของอาคารสถานที่ภายใน กปภ.ข.๑ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้มีการตรวจสอบดังนี้

๑. ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาและฝ้าเพดานอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน และป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
๒. ตรวจสอบทางระบายน้ำ รางน้ำฝน และบ่อพักน้ำ มิให้มีเศษขยะหรือสิ่งอุดตัน เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำขัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือทำให้เกิดพื้นลื่น
๓. สำนวความแข็งแรงของป้ายโฆษณา กิ่งไม้ใหญ่ หรือวัสดุอุปกรณ์ภายนอกอาคารที่อาจได้รับผลกระทบจากลมพายุ
๔. หากตรวจพบจุดบกพร่อง ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของพนักงาน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ โดยมีมอบหมายให้ กพร.๑ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศให้แก่ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามคุณสมบัติ ซึ่ง กพร.๑ อยู่ระหว่างขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดอบรมที่อับอากาศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔๑ ราย

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๒ การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ตามกฎกระทรวงแรงงาน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความ

ปลอดภัยในการทำงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานภายในหกสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก เว้นแต่กรรมการความปลอดภัยผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว โดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ กปภ.ข.๑ วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ ราย นั้น กพร.๑ ได้นำส่งรายงานผลการฝึกอบรมให้กับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๓ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารชุดบ้านพัก เพื่อความปลอดภัย

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ ตามที่มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย ตัดต้นไม้ ปรับปรุงพื้น และส่วนที่จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารชุดบ้านพัก ตามรูปแบบที่ กผว.๑ นำเสนอ นั้น ซึ่ง กผว.๑ ได้ขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามผลการดำเนินการต่อไป

๓.๔ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔ เนื่องจาก กรค.๑ ได้มีการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า กปภ.ข.๑ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายงาน การตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน หากมีการดำเนินการแก้ไขข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มีหลักฐานในการดำเนินการให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ ซึ่ง กรค.๑ ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไปยังส่วนกลาง แต่เนื่องด้วยส่วนกลางไม่อนุมัติงบประมาณดังกล่าว มติคณะกรรมการมอบหมาย ให้ กรค.๑ ตรวจสอบเพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ และขออนุมัติในหลักการ โดยใช้งบประมาณของ กปภ.ข.๑ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป กรค.๑ อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข


มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามผลการดำเนินการต่อไป

๓.๕ บันไดขึ้น-ลง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕ เห็นควรให้ กผว.๑ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

๑.บันไดอาคาร ๑ ให้เสริมคอนกรีตในความกว้างลูกนอนเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๕ ซม. เป็น ๓๐ ซม.



๒. บันไดอาคาร ๒ ให้เพิ่มความแข็งแรงมั่นคง ซึ่ง กว.๑ อยู่ระหว่างขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการแก้ไข

มติคณะกรรมการ


คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กว.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคาร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

๑. บันไดอาคาร ๑ ให้ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะจุดที่ชำรุด เช่น ปูนแตก น็อตยึดโผล่ ให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยไม่เสริมคอนกรีตในความกว้างลูกลนอน เนื่องจากมีความกว้างที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว

๒. บันไดอาคาร ๒ ให้ปรับปรุงสภาพของบันไดโดยให้เพิ่มมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

๓.๖ การติดตั้งบอร์ดสถิติความปลอดภัยในพื้นที่ กปภ.ข.๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๗ มติคณะกรรมการเห็นควรให้ติดตั้งบอร์ดสถิติความปลอดภัย เพื่อให้รับทราบข้อมูลสถิติความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ได้มอบหมายให้ กปร.๑ จัดทำบอร์ดสถิติความปลอดภัยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นั้น กปร.๑ อยู่ระหว่างขออนุมัติในการจัดซื้อบอร์ดสถิติความปลอดภัยฯ



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามการดำเนินการต่อไป

๓.๗ ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยของบันไดหนีไฟอาคาร ๒

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๘ มอบหมายให้ กพร.๑ เพิ่มวิธีการใช้บันไดหนีไฟใน VDO หรือ QR code เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ใช้บันไดหนีไฟ ในกรณีฉุกเฉิน นั้น กพร.๑ จัดทำวิธีการใช้บันไดหนีไฟอย่างปลอดภัยติดไว้ที่บริเวณบันไดทางหนีไฟแล้ว



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้ กพร.๑ เพิ่มการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานบันไดทางหนีไฟได้อย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบทุกๆ ๓ เดือน

๓.๘ ปัญหาฝ้าเพดานชำรุดจากน้ำรั่วเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติงาน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๐ มอบหมายให้ กพร.๑ (งานธุรการ) ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาฝ้าเพดานชำรุดจากน้ำรั่วในพื้นที่ กทส.๑ และ กผว.๑ ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่ง กพร.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กพร.๑ เร่งดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วซึมของอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน รวมถึงสำรวจช่องว่างบริเวณฝ้าเพดาน ท่อน้ำ และรางระบายน้ำ เพื่อปิดจุดเสี่ยงที่อาจเป็นทางเข้าของสัตว์มีพิษ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๓.๙ การตรวจสอบและฝึกอบรมการใช้งานรถยก ตามที่กฎหมายกำหนด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๒ ปัจจุบันรถยกที่ใช้งานใน กปภ.ข.๑ ยังไม่มีเอกสารตรวจสอบรถยก และผู้ขับรถยกยังไม่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกตามที่กฎหมายกำหนด มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กพร.๑ จัดทำเอกสารตรวจสอบรถยกประจำวัน และจัดให้มีการตรวจสอบรถยกประจำปี รวมถึงผู้ขับรถยกให้ได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กพร.๑ จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบรถยก (Forklift) สำหรับตรวจสอบรถยกแล้ว และอยู่ระหว่างสำรวจรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และจัดหาหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

แบบฟอร์มการตรวจสอบรถบรรทุก (Forklift)

ชื่อรถบรรทุก: _____ หมายเลข: _____

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจ: _____

ข้อบกพร่อง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. สภาพรถบรรทุก																																
2. สภาพเครื่องยนต์																																
3. สภาพระบบไฟฟ้า																																
4. สภาพระบบไฮดรอลิก																																
5. สภาพระบบเบรก																																
6. สภาพระบบขับเคลื่อน																																
7. สภาพระบบความปลอดภัย																																
8. สภาพระบบสัญญาณ																																
9. สภาพระบบการควบคุม																																
10. สภาพระบบการขนส่ง																																
11. สภาพระบบการขนส่ง																																
12. สภาพระบบการขนส่ง																																
13. สภาพระบบการขนส่ง																																
14. สภาพระบบการขนส่ง																																
15. สภาพระบบการขนส่ง																																
16. สภาพระบบการขนส่ง																																
17. สภาพระบบการขนส่ง																																

หมายเหตุ: (โปรดอ่านข้อควรระวัง)

ผู้ตรวจ: _____

วันที่ตรวจ: _____

Page 1 of 1

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้ กพร.๑ จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด และให้ทุกกองในสังกัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานรถยกได้อย่างปลอดภัยต่อไป

๓.๑๐ การกำหนดจุดจอดรถในพื้นที่ของ กปภ.ข.๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๑ และข้อ ๓.๑๓ ควรให้ กพร.๑ (งานธุรการ) ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้


- สำรวจจำนวนยานพาหนะใน กปภ.ข.๑ เพื่อการจัดพื้นที่จอดรถได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ติดเส้นหรือจัดทำป้ายบ่งชี้สำหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคลให้ชัดเจน และเว้นช่องว่างให้เพียงพอสำหรับขยับรถที่จอดขวาง เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนซ้ำ
- กำหนดจุดจอดรถของ กปภ. และทำป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน เนื่องจากรถของ กปภ.เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่เข้าออกที่กว้างกว่ารถยนต์ทั่วไป และอาจกีดขวางการจราจรได้ซึ่ง กพร.๑ ประสานงานให้ กผว.๑ ออกแบบเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่ง กผว.๑ อยู่ระหว่างการออกแบบ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้เร่งรัดดำเนินการ

๓.๑๑ สภาพบริเวณรอบฝั่บระบายน้ำด้านข้างสนามบาสเกตบอลชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๑๔ มติคณะกรรมการฯ เห็นควรเร่งรัดให้ กผว.๑ ประสานงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซึ่ง กผว.๑ ได้ประสานงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพบริเวณรอบฝั่บระบายน้ำด้านข้างสนามบาสเกตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว




มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๑๒ ฝาลังบำบัดน้ำเสียของอาคาร ๑ ชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๕ ฝาลังบำบัดน้ำเสียของอาคาร ๑ ชำรุด ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการพลัดตกถึงบำบัดน้ำเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงอาจมีก๊าซพิษที่เกิดจากการสะสมภายในถังบำบัดน้ำเสียออกสู่บริเวณรอบถัง มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กพร.๑ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฝาลังบำบัดน้ำเสียของอาคาร ๑ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันกลิ่นหรือก๊าซพิษที่เกิดจากการสะสมในถังบำบัด ซึ่ง กพร.๑ ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๑๓ กองขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ พื้นที่ด้านข้างอาคารทดสอบคุณภาพน้ำฝั่งติดถนน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๖ เนื่องด้วยพื้นที่ด้านข้างอาคารทดสอบคุณภาพน้ำฝั่งติดถนนมีกองขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ อยู่ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีเป็นพิษ และอาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งติดไฟได้ง่าย มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กพร.๑ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา กบร.๑ พบอุปสรรคเนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์ของ กรค.๑ จัดวางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องประสานงานร่วมกับ กรค.๑ เพื่อดำเนินการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ก่อนเข้าปรับปรุงพื้นที่ในลำดับต่อไป



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กรค.๑ คัดแยกและจัดวางอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนตามประเภทการใช้งาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ที่อาจเข้ามาอาศัยในกองวัสดุ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๓.๑๔ แก้อีหียงประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ ชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.บ.๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เนื่องด้วยแก้อีหียงประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ ชำรุด ทำให้ขณะที่นั่งประชุมเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กบร.๑ ตรวจสอบสภาพแก้อี และตรวจสอบอายุการใช้งานเป็นประจำเพื่อให้แก้อีที่ใช้งานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย กบร.๑ ได้ตรวจสอบแก้อีที่ใช้งานในห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้ว ไม่พบแก้อีที่ชำรุดเพิ่มเติม แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กบร.๑ ดำเนินการจัดซื้อแก้อีใหม่สำหรับใช้งานในห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๓๓ ตัว และชั้น ๒ จำนวน ๑๓ ตัว ในส่วนของแก้อีเดิมที่ยังใช้งานอยู่จะมีการตรวจสอบสภาพทุกๆ ๖ เดือน



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๑๕ น้ำขังในรางระบายน้ำของอาคาร ๒ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๒ มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กปร.๑ ตรวจสอบรางระบายน้ำ และดำเนินการแก้ไข ซึ่ง กปร.๑ ได้ตรวจสอบและแก้ไขในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถระบายน้ำแล้ว



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๑๖ โคมไฟเพดานสวิตช์เปิด-ปิดแบบสายดึงอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๓ โคมไฟเพดานสวิตช์เปิด-ปิดแบบสายดึงบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์งานทรัพยากรบุคคลอยู่ในสภาพการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงที่โคมไฟจะหลุดร่วงขณะดึงสาย มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กปร.๑ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขโคมไฟให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่ง กปร.๑ ได้จัดหาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอ กบน.๑ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรเร่งรัดให้ กบน.๑ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานต่อไป

๓.๑๗ การไม่ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยของผู้ควบคุมงาน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๓ มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ จป. กปร.๑ และ จป.กบน.๑ ดำเนินการฝึกอบรมและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายการเอกสารด้านความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการในการทำงานให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ ซึ่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ สถิติความปลอดภัยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ การทำงานภายใน กปภ.ข.๑

ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานสะสม ๑๐๖๕ วัน (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙)

รายงาน คปอ. กปภ.ข.1	
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต1	
สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD	สถิติความปลอดภัยประจำวัน ACCIDENT RECORD FOR
วันที่บันทึก RECORD DATE	30 เมษายน 2569
เป้าหมาย (วัน) TARGET (DAYS)	365
กำหนดการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุในวันหยุด (วัน) OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS)	001065
เหตุการณ์อุบัติเหตุในวันหยุดครั้งล่าสุด LAST ACCIDENT OCCURRED	
สถิติดีที่สุดโดยไม่เกิดอุบัติเหตุในวันหยุด (วัน) THE BEST RECORD (DAYS)	365
 วันทำงานปกติไม่เกิดอุบัติเหตุในวันหยุด REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในวันหยุด HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันเกิดอุบัติเหตุในวันหยุด DAY WITH LOST TIME ACCIDENT	

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ทั้งหมด ๗๗ หัวข้อ {ดำเนินการแล้ว ๒๒ หัวข้อ, ไม่เข้าข่ายดำเนินการ ๑ หัวข้อ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ หัวข้อ}

ลำดับ	หมวด/หัวข้อ	จำนวนหัวข้อที่ต้องดำเนินการ	ดำเนินการตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยังไม่เข้าข่ายดำเนินการ
๑	แผนฉุกเฉิน	๔ หัวข้อ	-	๔ หัวข้อ (อัคคีภัย, สารเคมีหกรั่วไหล , แผ่นดินไหว,น้ำท่วม)	-
๒	การฝึกอบรม	๑๔ หัวข้อ	๓ หัวข้อ	๑๑ หัวข้อ (อบรมดับเพลิงขั้นต้น,จป.,ที่้อับอากาศ, พนักงานใหม่, รอยก, ปฐมพยาบาล, ผู้ควบคุมงาน, การทำงานกับไฟฟ้า, การทำงานที่สูง, การทำงานกับสารเคมี)	-
๓	การตรวจวัด	๙ หัวข้อ	๓ หัวข้อ	๖ หัวข้อ (ตรวจสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน, Smoke,ป้ายทางหนีไฟ,สภาพแวดล้อมในการทำงาน, บริภัณฑ์ไฟฟ้า, รอยก, อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน)	-

ลำดับ	หมวด/หัวข้อ	จำนวนหัวข้อที่ต้องดำเนินการ	ดำเนินการตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยังไม่เข้าข่ายดำเนินการ
๔	จัดทำเอกสาร/การส่งรายงานทางราชการ	๒๓ หัวข้อ	๖ หัวข้อ	๑๗ หัวข้อ (รายงาน สอ.๓, ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน, บริภัณฑ์ไฟฟ้า, ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ, ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, ป้ายทางหนีไฟ, รถยก, อับอากาศ, พนักงานใหม่, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, ตรวจสอบสภาพตามปัจจัยเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง, ประเมินกฎหมาย)	-
๕	การจัดการด้านความปลอดภัย	๑๗ หัวข้อ	๗ หัวข้อ	๑๐ หัวข้อ (ทบทวนแผนฉุกเฉิน, ทบทวนคู่มือด้านความปลอดภัย, การประเมินความเสี่ยง, ประเมินกฎหมาย)	-
๖	กิจกรรม/โครงการอื่นๆ	๑๐ หัวข้อ	๔ หัวข้อ	๕ หัวข้อ(Safety contract, โครงการ มยส., โครงการ Safety culture, ตรวจสอบสภาพประจำปีและตามปัจจัยเสี่ยง	๑ หัวข้อ (สปก.ดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ)

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบรายงานความคืบหน้า และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป

๔.๓ ผลการตรวจสอบถึงดับเพลิงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผลการตรวจสอบถึงดับเพลิงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๒๗ ถึง (ตามตารางแนบท้ายที่ ๔.๑) เป็นดังนี้

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๔ แผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๙

ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๙ (ตามตารางแนบท้ายที่ ๔.๒)

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๕ ผลการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๙

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ ผลการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๑๔ จุด ซึ่งพบว่า ไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง ๑๔ จุด และ พื้นที่อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ไม่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กปร.๑ ประสานงาน กรค.๑ ตรวจสอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่ใช้งานไม่ได้ และสำรวจจุดที่จำเป็นต้องติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินในพื้นที่ อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งได้กำหนดจุดติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินเพิ่มเติมดังนี้

พื้นที่	จำนวนจุด	หมายเหตุ
อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้อง กปร.๑	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้อง กบง.๑	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๑ ทางเดินหลัก	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ทางเดินหลัก	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ทางเดินห้อง กผว.๑	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ทางเดินห้อง กผว.๑	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ทางเดินห้อง กทส.๑	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๓ ทางเดินบริเวณบันไดทางหนีไฟ	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๓ ทางเดินห้อง กบน.๑	๑	
อาคาร ๑ ชั้น ๓ ทางเดินห้องงานกฎหมาย	๑	
อาคาร ๒ ชั้น ๑ ห้องประชุม	๑	
อาคาร ๒ ชั้น ๒ ทางเดินหลัก	๑	
อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องประชุม	๑	
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ทางเดินห้อง กรจ.๑	๒	ห้องมีขนาดใหญ่ และมีทางหนีไฟ ๒ ทาง
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ทางเดินบริเวณบันไดทางหนีไฟ	๑	
อาคาร ๒ ชั้น ๔ ทางเดินห้อง กรค.๑	๒	ห้องมีขนาดใหญ่ และมีทางหนีไฟ ๒ ทาง
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ทางเดินบริเวณบันไดทางหนีไฟ	๑	
รวม	๑๙	

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน กปภ.ข.๑ ตามจุดที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและยกระดับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยมอบหมายให้ กรค.๑ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดหาอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสากลและดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

๔.๖ รายงานผลการสำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ (อาคร ๑ ชั้น ๑)

พบหัวข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจำนวน ๕ หัวข้อ

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	รูปภาพ	แนวทางการแก้ไข
1. ทางเดินและพื้นที่ทำงาน			
- ทางเดินหลักไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสายไฟวางพาด	ไม่มีสิ่งกีดขวาง		
- พื้นแห้ง สะอาด ไม่ลื่น และไม่มีวัสดุวางสุ่มเสี่ยงต่อการสะดุด	พื้นแห้ง ไม่ลื่น		
- การจัดเก็บเอกสารบนชั้นวางมีความมั่นคง ไม่เสี่ยงต่อการร่วงหล่น	พบเพิ่มเอกสารวางบนโต๊ะประชุม กบง.1เสี่ยงที่จะร่วงหล่นได้		จัดหาพื้นที่สำหรับวางเพิ่มเอกสารได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
- การจัดเก็บสิ่งของในห้องเก็บของ ไม่เสี่ยงต่อการร่วงหล่น หรือเกิดความร้อน ประกายไฟ	มีการจัดเก็บสิ่งของได้อย่างปลอดภัย		
2. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน			
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง/อาคาร มีฝาปิดและไม่มีรอยไหม้ที่ขั้วสายไฟ	ตู้ควบคุมไฟฟ้ามีฝาปิดและไม่มีรอยไหม้		
- ปลั๊กพ่วงไม่มีการเสียบต่อพ่วงกันมากเกินไป	มีการต่อปลั๊กไฟได้อย่างปลอดภัย		
- สายไฟไม่มีรอยฉีกขาด หรือเห็นลวดทองแดง	สายไฟไม่มีรอยฉีกขาด		
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทำงานไม่ชำรุด เช่น ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง เตารีด เต้าเสียบ	อุปกรณ์ไม่ชำรุด		
- อุปกรณ์สำนักงานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้	อุปกรณ์ไม่ชำรุด		
3. การป้องกันอัคคีภัย			
- ดัชนีเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้ (เข็มไมล์อยู่ในแถบสีเขียว)	ดัชนีเพลิงพร้อมใช้งาน		
- ทางหนีไฟไม่มีสิ่งของวางกั้น และป้ายทางออกมีไฟสว่างชัดเจน	ไม่มีสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ		
- แผนผังแสดงทางหนีไฟติดตั้งในจุดที่เห็นได้ง่าย ไม่ชำรุด	แผนผังมองเห็นได้อย่างชัดเจน		
- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน		
- ไม่มีจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความร้อน หรือประกายไฟ	ไม่มีจุดเสี่ยง		
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ไม่มีสิ่งของบดบัง	ไม่มีสิ่งของบดบัง		
- ตู้ควบคุมระบบ (FCP) อยู่ในสถานะปกติ (ไม่มีไฟ Error/Trouble)	ปกติ		
4. สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม (Ergonomics)			
- แสงสว่างในพื้นที่ทำงานเพียงพอ ไม่มีคนหรือเจ้าเดินไป	แสงสว่างเพียงพอ		
- จุดบริการน้ำดื่มสะอาด และพื้นที่พักผ่อนมีความเป็นระเบียบ	อยู่ในสภาพที่ปกติ		
- มีการจัดวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ตามหลักการยศาสตร์	เป็นไปตามหลักการยศาสตร์		
- หลังกา ฝาเทศาน ไม่มีรอยร้าวซึม หรือคราบเชื้อราที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ฝาเทศานมีรูช่องว่างมีความเสี่ยงที่ สัตว์มีพิษจะเข้าไปได้ และมีคราบเชื้อ ราที่เกิดจากน้ำรั่ว เสี่ยงที่จะร่วงหล่น ได้ในพื้นที่ กบง.1		ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ใน สภาพที่ปลอดภัย
- ราวบันไดและราวระเบียงมีความมั่นคง ไม่โยกคลอนหรือเป็นสนิมกัดกร่อน	มั่นคงและไม่เป็นสนิม		
- ประตู-หน้าต่าง และระบบล็อก (Locking System) ใช้งานได้ตามปกติทุกบาน	หน้าต่าง กบง.1 ชำรุด ไม่สามารถปิด ให้สนิทได้ทำให้สัตว์มีพิษเข้ามาใน อาคารได้ และทำให้เสียพลังงาน เพิ่มขึ้น		ซ่อมแซมปรับปรุงให้ สามารถใช้งานได้อย่าง ปลอดภัย

- ระบบประปาไม่มีการรั่วซึม (เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำตามภารกิจ กปค.)	ไม่มีการรั่วซึม		
- ท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน และไม่มีกลิ่นย้อนกลับ	ไม่อุดตัน และไม่มีกลิ่น		
- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามทางเดินและบันไดทำงานปกติทุกจุด	- โคมไฟทางเดิน กบร.1 ชำรุด - โคมไฟใต้หัวทำงานหรีทา ชำรุด เสี่ยงที่จะร่วงหล่น		ปรับปรุงแก้ไขโดยเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
- พื้นที่ส่วนกลางสะอาด ไม่มีผืนผ้าที่เปื้อนแหล่งสะสมของสัตว์มีพิษ	พื้นที่ส่วนกลางสะอาด		
- มีการจัดการขยะที่ดี ไม่ส่งกลิ่นเหม็นหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค	มีการจัดการที่ดี		
- เครื่องปรับอากาศไม่มีน้ำหยด และเสียงทำงานไม่ดังผิดปกติ	พบแอร์มีน้ำหยดใกล้จุดบริเวณปลั๊กไฟ เสี่ยงที่จะเกิดไฟดูดไฟช็อต และแอร์มีเสียงดังผิดปกติขณะเปิดใช้งานที่ กบง.1		ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- พื้นห้องน้ำแห้งสะอาด ไม่มีน้ำขังที่อาจทำให้ลื่นล้ม	พื้นห้องน้ำแห้งสะอาด		
- ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ทำงานปกติ (ไม่มีการสูญเสียน้ำตามนโยบาย กปค.)	ไม่มีการรั่วซึม		
- กล้อง CCTV หน้าทางเข้า-ออก ทำงานปกติและบันทึกภาพได้ชัดเจน	ทำงานได้ปกติ		

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้

๑. กบง.๑ จัดหาพื้นที่เก็บเอกสาร โดยไม่วางซ้อนกันเพื่อป้องกันการร่วงหล่น
๒. กบร.๑ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผ้าเพดานที่ชำรุด แอร์ที่ชำรุด มีน้ำหยดจากท่อแอร์และมีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่ห้อง กบง.๑ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๓. กบร.๑ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโคมไฟที่งานหรีทาการบุคคล ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๔. กบร.๑ ปรับปรุงแก้ไขหน้าต่างห้อง กบง.๑ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

๔.๗ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

ประจำปี ๒๕๖๙

ทั้งหมด ๒๓ ข้อกำหนด { ดำเนินการแล้ว ๑๒ ข้อกำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ ข้อกำหนด }

ข้อกำหนด	สถานะการดำเนินการ
ข้อ ๑ การบริหารจัดการ	
๑.๑ สถานประกอบกิจการ มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นลายลักษณ์อักษร	ดำเนินการแล้ว
๑.๒ สถานประกอบกิจการ มีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายให้ลูกจ้างได้รับทราบเข้าใจและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๓ สถานประกอบกิจการ มีกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อใช้ในการติดตามวัดผลการดำเนินงานและประเมินความสำเร็จของการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑.๔ สถานประกอบกิจการ มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อกำหนด	สถานะการดำเนินการ
๑.๕ คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานประกอบกิจการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๖ สถานประกอบกิจการ มีแผนงาน/งบประมาณ ในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้ว
๑.๗ สถานประกอบกิจการ มีการบันทึกและเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อรับการตรวจประเมินครบถ้วนตามข้อกำหนด	ดำเนินการแล้ว
ข้อ ๒ คณะทำงาน	
๒.๑ คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ มีการประชุม/หารือ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๒ สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาศักยภาพ คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๓ สถานประกอบกิจการ มีหลักฐานที่แสดงผลงานการดำเนินงานของ คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อ ๓ การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ต่อต้าน และให้ความรู้	
๓.๑ สถานประกอบกิจการมีป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออันตรายตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว
๓.๒ สถานประกอบกิจการ มีกิจกรรมรณรงค์ภายใน - บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ป้ายรณรงค์หรือป้ายคำขวัญ - กิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญ หรือวันต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมประกวดคำขวัญ	ดำเนินการแล้ว
๓.๓ สถานประกอบกิจการ มีกิจกรรมให้ความรู้และ/หรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๔ สถานประกอบกิจการ ช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ดำเนินการแล้ว
ข้อ ๔ มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	
๔.๑ สถานประกอบกิจการ มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติลูกจ้างเป็นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง พร้อมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้	ดำเนินการแล้ว

ข้อกำหนด	สถานะการดำเนินการ
๔.๒ สถานประกอบการกิจการมีการเฝ้าระวังควบคุมสอดส่อง ดูแลลูกจ้าง และบุคลากรภายนอกกระทำการหรือมีส่วนร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ	ดำเนินการแล้ว
๔.๓ สถานประกอบการกิจการ คัดเลือกผู้สมัครงานที่ปัจจุบันไม่มีพฤติกรรมกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าเป็นลูกจ้าง	ดำเนินการแล้ว
๔.๔ สถานประกอบการกิจการ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ) เมื่อพบว่ามีกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด/ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าจะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการของตน/อำนวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว
๔.๕ สถานประกอบการกิจการ มีผลกระทบการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาในสถานประกอบการ	ดำเนินการแล้ว
ข้อ ๕ มาตรการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาในสถานประกอบการ	
๕.๑ สถานประกอบการกิจการ มีกระบวนการช่วยเหลือและส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการบำบัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.๒ สถานประกอบการกิจการ มีมาตรการรับผู้ที่ผ่านการบำบัดเข้าทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อ ๖ การติดตามและประเมินผล	
๖.๑ สถานประกอบการกิจการมีการดำเนินการตามมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๒ สถานประกอบการกิจการ มีการจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (๑.๖) และแสดงผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๑.๓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ


มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้องค์ประกอบของคณะทำงานเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของ กปภ.ข.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ต่อไป





๔.๘ โครงการกป.ข.๑ มุ่งมั่น สุขใจอย่างยั่งยืน



การประเมินการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ



SNS สูงกว่า – รู้สึกวิตกกังวล ตื่นเต้น หงุดหงิด โมโห กระวนกระวายใจ
PNS สูงกว่า – รู้สึกเหนื่อย ไม่กระตือรือร้น ง่วง เบื่อหน่าย เหน็ด ซึมเศร้า



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับดัชนีความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพใจในระยะยาวต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอร้องเรียนจากพนักงานเรื่องตุ๊กตน้ำดื่ม อาคาร ๑ ชั้น ๓ ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ตุ๊กตน้ำดื่ม อาคาร ๑ ชั้น ๓ มีตะไคร่น้ำ ตัวเครื่องกรอกฝุ่กร่อน และไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถดื่มได้ เสี่ยงที่จะมีผลต่อสุขภาพ

สิ่งที่อยากเสนอให้ปรับปรุง / รายงานสภาพการทำงาน / สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (แบบรูปด้าน
ล่าง)

คำตอบ 1 ข้อ

เครื่องกรองน้ำ ดึกหน้าชั้น3 ตัวเครื่องทรุดโทรม กรอบหลุดเป็นผงดัดมือ น้ำกรองมาก็มีทั้งกลิ่นและตะไคร่ พนักงาน22คน
ต้องกรอกน้ำดื่มยกขึ้นมากินเองจากชั้น1 หรือซื้อน้ำดื่มมาเอง



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กบร.๑ เร่งดำเนินการปรับปรุงตุ๊กตน้ำดื่มให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน โดยให้กำหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ดื่มเป็นประจำทุก ๓ เดือน เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.
๒๕๖๓ ทั้งนี้ มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับ กรค.๑ ในการเข้าตรวจสอบและรับรองผลคุณภาพน้ำตาม
วงรอบที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยภายใน กปภ.ข.๑

๕.๒ การควบคุมบุคคล เข้า-ออก การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

จากกรณีเหตุการณ์พิพาทระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้มาติดต่อ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่ รวมไปถึงการควบคุมบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ กปภ.ช.๑ เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ จึงขอเสนอให้มีการดำเนินการดังนี้

๑. กำหนด ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้า-ออกพื้นที่ กปภ.ช.๑ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกช่องทาง และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
๒. จัดทำป้ายแจ้งเตือน/ขั้นตอนการเข้า-ออก ติดตั้งในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายก่อนถึงจุดคัดกรอง เพื่อสร้างความรับรู้และลดแรงปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ กำชับและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการบังคับใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม
๓. ควรพิจารณาติดตั้งระบบ Barrier Gate หรือระบบไม้กั้น บริเวณจุดคัดกรองป้อม รปภ. รวมถึงกล้องวงจรปิดอ่านป้ายทะเบียนรถ เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กปภ.๑ ดำเนินการดังนี้

๑. ออกแบบการดำเนินการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการเข้า-ออกพื้นที่ กปภ.ช.๑ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกช่องทาง
๒. สำนวจำนวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของพนักงาน และลูกจ้าง ของ กปภ.ช.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ กปภ.ช.๑
๓. นำเสนอรูปแบบที่จะดำเนินการให้ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป
๔. แจ้งให้พนักงาน กปภ.ช.๑ ทุกท่าน รับทราบรูปแบบการควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ กปภ.ช.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สำหรับการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการต่อไป

๕.๓ น้ำขังที่ผิวถนนบริเวณลานจอดรถด้านหลังป้อม รปภ.

พบน้ำขังที่ผิวถนนบริเวณลานจอดรถด้านหลังป้อม รปภ. หลังจากฝนตก ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ดังกล่าวโดยเพิ่มทางระบายน้ำ






มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กผว.๑ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕.๔ ม่านบังแสงอาคาร ๑ ชำรุด

มีการร้องเรียนจากพนักงานเรื่องม่านบังแสงที่ชำรุดทำให้แสงสะท้อนและมีแสงที่ส่องผ่านเข้ามาในห้องปฏิบัติงานไม่สมดุล สม่่าเสมอและทำให้เกิดแสงจ้า สะท้อนกับจอคอมพิวเตอร์ มีผลทำให้เกิดความพร่ามัวมีผลกระทบต่อการทำงานและมีผลกระทบต่อสายตาของพนักงาน ในพื้นที่ กบน.๑, กผว.๑ และ กปร.๑ เสนอให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนม่านบังแสงใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงาน



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กปร.๑ เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนม่านบังแสงในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อควบคุมความเข้มของแสงสว่างภายในพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพสายตาของพนักงานในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ พบเชื้อราที่แอร์ ห้อง กทส.๑ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ตรวจพบการสะสมของเชื้อราบริเวณเครื่องปรับอากาศภายในห้อง กทส.๑ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อสุขอนามัยและทางเดินหายใจของพนักงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านระบบปรับอากาศ จึงเห็นควรเสนอให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งกำหนดรอบการบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ กปภ.ข.๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของพนักงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานขององค์กรในระยะยาว

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กปภ.๑ ดำเนินการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายใน กปภ.ข.๑ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาและกำหนดรอบการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อขจัดแหล่งสะสมของเชื้อราและสิ่งเจือปนในอากาศ อันเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาว พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน

๖.๒ รถตู้ของ กปภ.ข.๑ มีสภาพที่ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

เนื่องด้วยผู้แทนฝ่ายพนักงานต้องใช้รถตู้ของ กปภ.ข.๑ ในการเดินทางไปร่วมงานพิธีการนั้น พบว่ารถตู้อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เสนอให้ กปภ. ๑ ตรวจสอบสภาพของรถตู้ หากยังคงให้ใช้งานเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ หรือหากรถตู้รอจำหน่าย ไม่มีการซ่อมบำรุงแล้ว เห็นควรให้ติดป้ายห้ามใช้งาน และงดใช้รถตู้ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กปภ.๑ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมและประเมินความปลอดภัยของรถตู้โดยละเอียด เพื่อระบุจุดที่ชำรุดหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๒. ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐาน พร้อมทั้งกำหนดวงรอบการตรวจสอบสภาพรถ อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ใช้งาน
๓. หากรถตู้อยู่ในสถานะรอจำหน่ายและไม่มีแผนการซ่อมบำรุงแล้ว ให้ดำเนินการ "สั่งระงับการใช้งานโดยเด็ดขาด" โดยให้จัดทำป้ายประกาศหรือเครื่องหมายแสดงสถานะ "ห้ามใช้งาน" ติดไว้ที่ตัวรถให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร กปภ.ข.๑

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธศิลป์)

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวปิยธิดา พลเคน)

หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๗ ถึง

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถึงดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	ผลการตรวจสอบ (ถึง)		หมายเหตุ
				ใช้งานได้ ปกติ	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	อาคาร ๑ ชั้น ๑	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๒	อาคาร ๑ ชั้น ๒	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๓	อาคาร ๑ ชั้น ๒ กทส.	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๔	อาคาร ๑ ชั้น ๒ กทส.ห้อง Server	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๕	อาคาร ๑ ชั้น ๓	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๖	อาคาร ๒ ชั้น ๑	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๗	อาคาร ๒ ชั้น ๒	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๘	อาคาร ๒ ชั้น ๓	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๙	อาคาร ๒ ชั้น ๔	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๐	อาคาร Lab ชั้น ๑	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๑	อาคาร Lab ชั้น ๑	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
๑๒	อาคาร Lab ชั้น ๑ หน้าตู้ไฟฟ้า	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๓	อาคาร Lab ชั้น ๑ ห้องวิเคราะห์ คุณภาพ	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๔	อาคาร Lab ชั้น ๒	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๕	อาคาร Lab ชั้น ๒	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๑๖	ห้องบรรจุน้ำดื่ม	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
๑๗	Lab เก้า	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
๑๘	บ้านไม้พนักงาน	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๑๙	บ้านไม้พนักงาน	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๐	อาคารเก็บสารเคมี (Lab)	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๑	แฟลตพนักงาน ชั้น ๑	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๒	แฟลตพนักงาน ชั้น ๒	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๓	แฟลตพนักงาน ชั้น ๓	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๔	แฟลตพนักงาน ชั้น ๔	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๕	บ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๑	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๖	ปัอมรปภ.	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๗	กบน.๑ (ย้ายจากบ้านพักเรือถอน)	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
รวม		Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑๓	๐	
		ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๔	๐	
		ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑๐	๐	

ในวันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

[illegible]